

公共施設のアスベスト含有調査結果及びその対策

1 市有施設

(1) アスベスト含有箇所

施設名	建築年度	建物種別	室名	吹付け材等の名称	備考	アスベスト含有調査結果(新3種含む)			対応状況
						有・無	含有アスベスト	含有率	
庁舎	平成2年2月	本棟	鉄骨梁	ロックウール吹付け	梁	無			
			階段室	パーライト吹付け	段裏	無			
		現業棟	ELV機械室(6F)(1F)	着色セメント吹付け	天井	無			
			車庫	ロックウール吹付け	天井	無			
ふれあいセンター	平成7~8年度	本棟	和室(1,2、水屋)	ジュラク塗り	壁	無			
			廊下、広間、舞台	ジュラク塗り	壁				
			ホール	ロックウール吹付け	梁				
女性センター	昭和63年	本棟	和室	新京壁	壁	無			
			倉庫、ステージ・ピアノ庫	アクリルリシン吹付け	天井	無			
鶴ヶ島東部保育所	昭和49年		保育室	リシン吹付け	天井	無			
	昭和51年(増築)		保育室	リシン吹付け	天井	無			
脚折近隣公園トイレ	昭和58年	トイレ棟	トイレ	吹付けパーミキュライト	天井	無			
富士見通線アンダーパス	昭和53年	機械室棟	機械室	ロックウール吹付け	壁	無			
給食センター	昭和53年	第一学校給食センター	2F休憩室(男女)	新京壁吹付け	壁	有	クリソタイル	0.1%超1%以下	経過観測
			浄化槽機械室	ロックウール吹付け	天井・壁	有	クリソタイル	1%超え	撤去済み
	昭和58年	第二学校給食センター	更衣室	リシン吹付け	天井	無			
鶴ヶ島海洋センター	昭和57年	体育館棟	アリーナ	アクリルリシン吹付け	内壁	無			
			器具庫 鉄骨梁	ロックウール吹付け	梁	無			
			器具庫 天井	石綿フェルト	天井(鉄板裏打)	有	クリソタイル	1%超え	封じ込め済み
			機械室	ロックウール吹付け	壁	無			
老人福祉センター「逆木荘」	昭和54年 (平成9年改修)	本館	浄化槽機械室	ロックウール吹付け	天井・壁	無			
			集会室、図書室、教養娯楽室、和室	ジュラク塗り	壁	無			
鶴ヶ島市立中央図書館	平成8年度	図書館	和室、和室(休憩室)	京壁(ジュラク塗り)	壁	無			
東公民館	昭和55年	コミュニティーセンター	多目的ホール	ロックウール吹付け	梁	無			
	昭和57年	本館	管理人室、和室	ジュラク塗り	壁	無			
			機械室	ロックウール吹付け	天井	無			
南公民館	昭和60年	本館	和室・前室・水屋、和室(管理人室)	京壁	壁	無			
北公民館	昭和61年	本棟	和室、管理人室、静養室(児童館)	京ジュラクコテ塗り	壁	無			
富士見公民館	昭和62年	本館	図書室	ロックウール吹付け	天井	無			
大橋公民館	平成3年	本館	ロビー・図書室・1F廊下	ジョリパッド吹付け(アイカ工業)	壁	無			
			和室・水屋・踏込み	ジュラク塗り	壁	無			
鶴ヶ島第一小学校	昭和53年	北校舎	階段室(東西)	白セメント吹付け	段裏	有	クリソタイル	0.1%超1%以下	経過観測
	平成5年	南校舎	和室	ジュラク塗り壁	壁	無			
鶴ヶ島第二小学校	平成7年	北校舎	階段室(西)	リシン吹付け	段裏	無			
新町小学校	昭和53年	北校舎	機械室	ロックウール吹付け	天井・壁	有	クリソタイル	1%超え	撤去済み
		受水槽ポンプ室	機械室	ロックウール吹付け	天井・壁	有	クリソタイル	1%超え	撤去済み
杉下小学校	昭和54年	校舎	階段室(北・南)	リシン吹付け	段裏	無			
		受水槽機械室	機械室	ロックウール吹付け	天井・壁	無			
		プール棟	更衣室等	リシン吹付け	壁・天井	無			
長久保小学校	昭和54年	北校舎	各教室の梁	ミクライト吹付け	梁	無			
		南校舎	各教室の梁	ミクライト吹付け	梁	無			
		校舎	階段室	ミクライト吹付け	段裏	無			
	昭和56年	体育館	倉庫	リシン吹付け	壁	無			
昭和55年	プール棟	各室	リシン吹付け	壁	無				
栄小学校	昭和55年	階段室	東階段	ネオパルスキン	段裏	無			
		校舎	用務員室	ラフトン吹付け(アクリル系)	壁	無			
		プール棟	各室	リシン吹付け	壁	無			
藤小学校	昭和58年	校舎	階段室(東・西)	リシン吹付け	段裏	無			
		外部機械室	浄化槽機械室	アスベスト吹付け	天井・壁	無			
		ポンプ室	ポンプ室	リシン吹付け	壁	無			
		プール棟・器具庫	各室	リシン吹付け	壁	無			
			各室	ロックウール裏打ち	天井	無			
		体育館	ギャラリー	リシン吹付け	壁	無			
体育館	アリーナ天井	ロックウール吹付け	天井	無					

施設名	建築年度	建物種別	室名	吹付け材等の名称	備考	アスベスト含有調査結果(新3種含む)			対応状況
						有・無	含有アスベスト	含有率	
		体育館	放送室天井	ロックウール吹付け	天井	無			
南小学校	昭和60年	校舎	階段室(東・西)	リシン吹付け	段裏	無			
	昭和61年	体育館	器具庫	リシン吹付け	壁	無			
	昭和60年	プール棟	各室	リシン吹付け	壁	無			
			各室	ロックウール裏打ち	天井	無			
		倉庫	各室	リシン吹付け	壁・天井	無			
鶴ヶ島中学校	昭和53年	中庭機械室	機械室	ロックウールエンボス押え	壁・天井	有	クリソタイル	1%超え	撤去済み
	昭和52年	東機械室	機械室	ロックウールエンボス押え	壁・天井	無			
	昭和52年	浄化槽フロアー室	機械室	ロックウール吹付け	壁・天井	無			
	平成4年	部室棟	各室	リシン吹付け	壁	無			
			各室	ロックウール裏打ち	天井	無			
	昭和62年	体育館	倉庫	ゾラコート吹付け	改修・壁	無			
平成6年	プール棟	各室	ロックウール裏打ち	改修・天井	無				
藤中学校	昭和54年	校舎	階段室(東・西)	白セメント吹付け	段裏	無			
		体育館	器具庫	白セメント吹付け	壁・天井	無			
		校舎	用務員室	セシイ壁(ジュラク壁)	壁	有	クリソタイル	1%超え	撤去済み
富士見中学校	昭和55年	校舎	階段室(西)	リシン吹付け	段裏	無			
	昭和59年		階段室(東)	リシン吹付け	段裏	無			
			1~4F美術室上	リシン吹付け	梁型	無			
	昭和55年	部室棟	各室	リシン吹付け	壁	無			
昭和57年	プール棟・部室棟	各室	リシン吹付け	壁	無				
西中学校	昭和60年	校舎	階段室(東・西)	リシン吹付け	段裏	無			
	昭和61年	体育館	器具庫・階段室	リシン吹付け	天井・段裏	無			
	昭和60年	プール棟・部室棟	各室	リシン吹付け	壁	無			
			各室	ロックウール裏打ち	天井	無			
		ガス燃料庫	ガス燃料庫	リシン吹付け	壁	無			
南中学校	昭和59年	校舎	階段室	ひる石吹付け	段裏	無			

28 施設

対応済み:	6
経過観測:	2

アスベストの含有量については、石綿障害予防規則(H18改正)により、0.1%を超える石綿を含有する製品等について対策が必要。

平成17年度に含有調査したアスベストの種類は、クリソタイル(白)、アモサイト(茶)、クロシドライト(青)である。

平成20年度に新3種アスベスト(国内では使用されていないとされていたアスベスト)についても調査済み。

新3種アスベストとは、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト。

第一学校給食センター(2階休憩室等)および鶴ヶ島第一小学校(北校舎の階段室)については、含有率が0.1%を超えているが、室内の大気中アスベスト濃度をH17年度とH19年度に2回測定した結果、アスベストの浮遊が認められないため、経過観測措置としている。