

公共施設のアスベスト含有調査結果及びその対策

1 市有施設

(1) アスベスト含有箇所

| 施設名 | 建築年度 | 建物種別 | 室名 | 吹付け材等の名称 | 備考 | アスベスト含有調査結果(新3種含む) | | | 対応状況 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | 有・無 | 含有アスベスト | 含有率 | |
| 庁舎 | 平成2年2月 | 本棟 | 鉄骨梁 | ロックウール吹付け | 梁 | 無 | | | |
| | | | 階段室 | パーライト吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | | 現業棟 | ELV機械室(6F)(1F) | 着色セメント吹付け | 天井 | 無 | | | |
| | | | 車庫 | ロックウール吹付け | 天井 | 無 | | | |
| ふれあいセンター | 平成7～8年度 | 本棟 | 和室(1,2、水屋) | ジュラク塗り | 壁 | 無 | | | |
| | | | 廊下、広間、舞台 | ジュラク塗り | 壁 | | | | |
| | | | ホール | ロックウール吹付け | 梁 | | | | |
| 女性センター | 昭和63年 | 本棟 | 和室 | 新京壁 | 壁 | 無 | | | |
| | | | 倉庫、ステージ・ピアノ庫 | アクリルリシン吹付け | 天井 | 無 | | | |
| 鶴ヶ島東部保育所 | 昭和49年 | | 保育室 | リシン吹付け | 天井 | 無 | | | |
| | 昭和51年(増築) | | 保育室 | リシン吹付け | 天井 | 無 | | | |
| 脚折近隣公園トイレ | 昭和58年 | トイレ棟 | トイレ | 吹付けパーミキュライト | 天井 | 無 | | | |
| 富士見通線アンダーパス | 昭和53年 | 機械室棟 | 機械室 | ロックウール吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 給食センター | 昭和53年 | 第一学校給食センター | 2F休憩室(男女) | 新京壁吹付け | 壁 | 有 | クリソタイル | 0.1%超1%以下 | 経過観測 |
| | | | 浄化槽機械室 | ロックウール吹付け | 天井・壁 | 有 | クリソタイル | 1%超え | 撤去済み |
| | 昭和58年 | 第二学校給食センター | 更衣室 | リシン吹付け | 天井 | 無 | | | |
| 鶴ヶ島海洋センター | 昭和57年 | 体育館棟 | アリーナ | アクリルリシン吹付け | 内壁 | 無 | | | |
| | | | 器具庫 鉄骨梁 | ロックウール吹付け | 梁 | 無 | | | |
| | | | 器具庫 天井 | 石綿フェルト | 天井(鉄板裏打) | 有 | クリソタイル | 1%超え | 封じ込め済み |
| | | | 機械室 | ロックウール吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 老人福祉センター「逆木荘」 | 昭和54年 (平成9年改修) | 本館 | 浄化槽機械室 | ロックウール吹付け | 天井・壁 | 無 | | | |
| | | | 集会室、図書室、教養娯楽室、和室 | ジュラク塗り | 壁 | 無 | | | |
| 鶴ヶ島市立中央図書館 | 平成8年度 | 図書館 | 和室、和室(休憩室) | 京壁(ジュラク塗り) | 壁 | 無 | | | |
| 東公民館 | 昭和55年 | コミュニティーセンター | 多目的ホール | ロックウール吹付け | 梁 | 無 | | | |
| | 昭和57年 | 本館 | 管理人室、和室 | ジュラク塗り | 壁 | 無 | | | |
| | | | 機械室 | ロックウール吹付け | 天井 | 無 | | | |
| 南公民館 | 昭和60年 | 本館 | 和室・前室・水屋、和室(管理人室) | 京壁 | 壁 | 無 | | | |
| 北公民館 | 昭和61年 | 本棟 | 和室、管理人室、静養室(児童館) | 京ジュラクコテ塗り | 壁 | 無 | | | |
| 富士見公民館 | 昭和62年 | 本館 | 図書室 | ロックウール吹付け | 天井 | 無 | | | |
| 大橋公民館 | 平成3年 | 本館 | ロビー・図書室・1F廊下 | ジョリパッド吹付け(アイカ工業) | 壁 | 無 | | | |
| | | | 和室・水屋・踏込み | ジュラク塗り | 壁 | 無 | | | |
| 鶴ヶ島第一小学校 | 昭和53年 | 北校舎 | 階段室(東西) | 白セメント吹付け | 段裏 | 有 | クリソタイル | 0.1%超1%以下 | 経過観測 |
| | 平成5年 | 南校舎 | 和室 | ジュラク塗り壁 | 壁 | 無 | | | |
| 鶴ヶ島第二小学校 | 平成7年 | 北校舎 | 階段室(西) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| 新町小学校 | 昭和53年 | 北校舎 | 機械室 | ロックウール吹付け | 天井・壁 | 有 | クリソタイル | 1%超え | 撤去済み |
| | | 受水槽ポンプ室 | 機械室 | ロックウール吹付け | 天井・壁 | 有 | クリソタイル | 1%超え | 撤去済み |
| 杉下小学校 | 昭和54年 | 校舎 | 階段室(北・南) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | | 受水槽機械室 | 機械室 | ロックウール吹付け | 天井・壁 | 無 | | | |
| | | プール棟 | 更衣室等 | リシン吹付け | 壁・天井 | 無 | | | |
| 長久保小学校 | 昭和54年 | 北校舎 | 各教室の梁 | ミクライト吹付け | 梁 | 無 | | | |
| | | 南校舎 | 各教室の梁 | ミクライト吹付け | 梁 | 無 | | | |
| | | 校舎 | 階段室 | ミクライト吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | 昭和56年 | 体育館 | 倉庫 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 昭和55年 | プール棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | | |
| 栄小学校 | 昭和55年 | 階段室 | 東階段 | ネオパルスキン | 段裏 | 無 | | | |
| | | 校舎 | 用務員室 | ラフトン吹付け(アクリル系) | 壁 | 無 | | | |
| | | プール棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 藤小学校 | 昭和58年 | 校舎 | 階段室(東・西) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | | 外部機械室 | 浄化槽機械室 | アスベスト吹付け | 天井・壁 | 無 | | | |
| | | ポンプ室 | ポンプ室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| | | プール棟・器具庫 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| | | | 各室 | ロックウール裏打ち | 天井 | 無 | | | |
| | | 体育館 | ギャラリー | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 体育館 | アリーナ天井 | ロックウール吹付け | 天井 | 無 | | | | | |

| 施設名 | 建築年度 | 建物種別 | 室名 | 吹付け材等の名称 | 備考 | アスベスト含有調査結果(新3種含む) | | | 対応状況 |
|--------|----------|----------|-----------|--------------|-------|--------------------|---------|------|------|
| | | | | | | 有・無 | 含有アスベスト | 含有率 | |
| | | 体育館 | 放送室天井 | ロックウール吹付け | 天井 | 無 | | | |
| 南小学校 | 昭和60年 | 校舎 | 階段室(東・西) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | 昭和61年 | 体育館 | 器具庫 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| | 昭和60年 | プール棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| | | | 各室 | ロックウール裏打ち | 天井 | 無 | | | |
| | | 倉庫 | 各室 | リシン吹付け | 壁・天井 | 無 | | | |
| 鶴ヶ島中学校 | 昭和53年 | 中庭機械室 | 機械室 | ロックウールエンボス押え | 壁・天井 | 有 | クリソタイル | 1%超え | 撤去済み |
| | 昭和52年 | 東機械室 | 機械室 | ロックウールエンボス押え | 壁・天井 | 無 | | | |
| | 昭和52年 | 浄化槽フロアー室 | 機械室 | ロックウール吹付け | 壁・天井 | 無 | | | |
| | 平成4年 | 部室棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| | | | 各室 | ロックウール裏打ち | 天井 | 無 | | | |
| | 昭和62年 | 体育館 | 倉庫 | ゾラコート吹付け | 改修・壁 | 無 | | | |
| 平成6年 | プール棟 | 各室 | ロックウール裏打ち | 改修・天井 | 無 | | | | |
| 藤中学校 | 昭和54年 | 校舎 | 階段室(東・西) | 白セメント吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | | 体育館 | 器具庫 | 白セメント吹付け | 壁・天井 | 無 | | | |
| | | 校舎 | 用務員室 | セシイ壁(ジュラク壁) | 壁 | 有 | クリソタイル | 1%超え | 撤去済み |
| 富士見中学校 | 昭和55年 | 校舎 | 階段室(西) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | 昭和59年 | | 階段室(東) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | | | 1~4F美術室上 | リシン吹付け | 梁型 | 無 | | | |
| | 昭和55年 | 部室棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 昭和57年 | プール棟・部室棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | | |
| 西中学校 | 昭和60年 | 校舎 | 階段室(東・西) | リシン吹付け | 段裏 | 無 | | | |
| | 昭和61年 | 体育館 | 器具庫・階段室 | リシン吹付け | 天井・段裏 | 無 | | | |
| | 昭和60年 | プール棟・部室棟 | 各室 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| | | | 各室 | ロックウール裏打ち | 天井 | 無 | | | |
| | | ガス燃料庫 | ガス燃料庫 | リシン吹付け | 壁 | 無 | | | |
| 南中学校 | 昭和59年 | 校舎 | 階段室 | ひる石吹付け | 段裏 | 無 | | | |

28 施設

| | |
|-------|---|
| 対応済み: | 6 |
| 経過観測: | 2 |

アスベストの含有量については、石綿障害予防規則(H18改正)により、0.1%を超える石綿を含有する製品等について対策が必要。

平成17年度に含有調査したアスベストの種類は、クリソタイル(白)、アモサイト(茶)、クロシドライト(青)である。

平成20年度に新3種アスベスト(国内では使用されていないとされていたアスベスト)についても調査済み。

新3種アスベストとは、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト。

第一学校給食センター(2階休憩室等)および鶴ヶ島第一小学校(北校舎の階段室)については、含有率が0.1%を超えているが、室内の大気中アスベスト濃度をH17年度とH19年度に2回測定した結果、アスベストの浮遊が認められないため、経過観測措置としている。